



TI 61 QL

Montageanleitung / Assembly instruction




- 1** Führen Sie das Kabel in die Zugentlastungsmanschette ein und entfernen Sie 30 mm des Kabelmantels. Drehen Sie die äußere Abschirmungsschicht um und setzen Sie eine Verschlusskappe auf. Beachten Sie, dass der Pfeil der Verschlusskappe nach vorne zeigen muss.

Insert cable into strain relief boot, strip off 30 mm of cable jacket. Turn back the outer shielding layer and put a locking cap on it. Notice the arrow of the locking cap need point forward.




- 2** Schneiden Sie die Abschirmungsfolie jedes Leitungspaares ab. Wenn der Durchmesser weniger als 6,5 mm beträgt, sollte die Hülse hinzugefügt werden.

Cut off the shield layer of each pair of lines. If the diameter is less than 6.5mm, the tightening sleeve should be added.




- 3** Um das Einfädeln zu erleichtern, schneiden Sie die Länge der vier Adernpaare wie im obigen Bild.

In order to thread easily, cut the length of the four pairs lines into the above picture.




- 4** Wenn der Durchmesser des Drahtes größer als 6,5 mm ist, sollte eine Kupferfolie um den Abschirmungsdraht gewickelt werden.

If the diameter of the wire is greater than 6.5mm, copper foil should be wrapped around the shielding wire.




- 5** Unter Beachtung der Schlitz, drücken Sie die Abdeckung auf.

Align the slots of the wire cap, cover the wire cap and prepress it.



- 6** Schließen Sie die hintere Abdeckung und drücken Sie zusammen.

Close the back cover and compact it.



- 7** Setzen Sie die Verschlusskappe auf und verriegeln sie im Uhrzeigersinn.

Put on the locking cap and lock it clockwise.

190X120